


SDS-plusビット用アダプター




■シャングを交換するだけで、今お使いのSDS-plusビットが「六角軸ドリル用ビット(図1)」として使用できたり、「1000mmロングSDS-plusビット(図2)」として使用できたり、また、ロング打ち込み棒としてもご使用になれます。使い方は色々、作業にあわせてお使いいただけます。

| シャング形状 | 品番 | 全長 (mm) | 価格 (円) |
|----------|-----------|---------|--------|
| SDS-plus | MA2000SDS | 2000 | 受注生産 |
| | MA1500SDS | 1500 | 受注生産 |
| | MA1000SDS | 880 | 22,900 |
| | MA600SDS | 480 | 18,900 |
| | MA200SDS | 180 | 10,500 |
| HEX | MA1000HEX | 1055 | 24,500 |
| | MA600HEX | 480 | 20,500 |
| | MA280HEX | 185 | 11,500 |


使用例(図1)




SDS-plusビットの取付方法




1
アダプターの○と(○IKD)を揃えます。



2
SDS-plusビットのシャングの溝を(○IKD)に合わせてアダプター内に挿入してください。



3
○印のある所を左に90度回します。(ロック完了です)



必ずビットとアダプターがロックされているか確認してください。

使用例(図2)

